

Anlage 6:
Vorher-Nachher Bilder



Abbildung 1: GS 1, Blick nach Westen. Foto: 24.7.2022.



Abbildung 2: GS 1, Blick nach Westen. Foto: 16.10.2023.



Abbildung 3: GS 6, Gräben mit viel Astholz. Foto: 22.9.2022



Abbildung 4: GS 6, Verfüllter Graben 1 Jahr nach Maßnahmenumsetzung. Foto: 12.2.2025



Abbildung 5: GS7, bereits nasse Grabenkreuzung. Foto: 7.3.2023.



Abbildung 6: GS7, bereits nasse Grabenkreuzung. Nur die Abläufe wurden verschlossen. Foto: 12.2.2025.



Abbildung 7: GS9, DM78, Grabenkreuzung. Foto: 22.9.2022



Abbildung 8: GS9, DM78, angestaute Grabenkreuzung. Foto: 12.11.2024



Abbildung 9: GS 10, westliche Schneise südlich DM100. Foto: 22.9.2022.



Abbildung 10: GS 10, westliche Schneise südlich DM100 nach den Maßnahmen. Foto: 12.2.2025.



Abbildung 11: GS 10, DM98, Blick nach Nord. Foto: 26.9.2022.



Abbildung 12: GS 10, DM98, Blick nach Süd. Foto: 12.2.2025.



Abbildung 13: GS11, östlich von DM120, Blick nach SW. Foto: 22.9.2022.



Abbildung 14: GS11, östlich von DM120, Blick nach SW nach der Maßnahme. Foto: 12.11.2024.



Abbildung 15: GS11, DM118, Blick nach SO. Foto: 22.9.2022.



Abbildung 16: GS11, DM118, Blick nach SO nach den Maßnahmen. Foto: 12.11.2024.



Abbildung 17: GS 11, DM124. Blick nach Ost. Foto: 22.9.2022.



Abbildung 18: GS 11, DMT124, Blick nach Ost nach Maßnahmenumsetzung. Foto: 12.11.2024



Abbildung 19: Graben im GS 11; DM123., Blick vom Grabenkreuz nach Süden. Foto: 22.9.2022.



Abbildung 20: Graben im GS 11; DM123., Blick vom Grabenkreuz nach Süden. Im Vordergrund offen gelassenes und angestautes Grabenkreuz. Foto: 12.11.2024.